



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

Dirección General de Arquitectura

84.- NOTIFICACIÓN A D. ABDERRAHAMAN MOHAMEDI ABDESLAM, ORDEN DE REPARACIONES DE INMUEBLE SITO EN CALLE GUARDIA WALONA, 4 BJO. IZDA. PTA. 2.^a.

Ref.: 000106/2013-REP

Habiéndose intentado notificar a ABDERRAHAMAN MOHAMEDI ABDESLAM, la orden de reparaciones del inmueble sito en CALLE GUARDIA WALONA, 4 BJO. IZDA. PTA. 2.^a, con resultado infructuoso, y de conformidad con el Art. 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y para que sirva de notificación a efectos legales se hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, por Orden registrada al número 4064 de fecha 1 de diciembre de 2014, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

ASUNTO: ORDEN EJECUCIÓN MEDIDAS CORRECTORAS EN INMUEBLE SITO EN CALLE GUARDIA WALONA, 4.

Referencia Catastral: 4950303WE0045S0001AW.

“Como consecuencia de inspección efectuada por los Servicios Técnicos de la Dirección General de Arquitectura, al inmueble sito en **CALLE GUARDIA WALONA, 4**, fue iniciado expediente de reparaciones, en el que figuran, acreditadas por informe técnico las deficiencias que a continuación se detallan:

De conformidad con Propuesta de la Dirección General de Arquitectura, de fecha 23 de julio de 2014, que literalmente copiada dice:

- **La cubierta del inmueble presenta un mal estado de conservación. Como posible causa se señala la acción de la humedad.**
- **La solería de las zonas comunes del inmueble presenta un mal estado de conservación, con piezas en mal estado y zonas que carecen de ellas.**
- **Se aprecian desprendimientos parciales de piezas del alicatado en las zonas comunes del inmueble. Como posible causa se señala la acción de la humedad.**
- **Se aprecian desprendimientos parciales de materiales del revestimiento y grietas en las zonas comunes del inmueble y en la fachada del mismo. Como posible causa se señala la acción de la humedad.**
- **La carpintería de madera del hueco de acceso al inmueble presenta un mal estado de conservación.**