

Administraciones Públicas, le comunico que se ha formalizado el siguiente contrato:

Organo Contratante: Decreto Presidencia (Por Autorización el Consejero Adjunto a Presidencia).

Denominación: Mantenimiento, Guardería y Limpieza de las Instalaciones Asignadas al Plan de Inserción Socieducativa para Personas con Discapacidad y Jóvenes Socialmente Desfavorecidos "Gloria Fuertes".

Adjudicatario: Asociación de Minusválidos Físicos de Melilla Inserción.

Importe: 5.400.000 pesetas.

Melilla 11 de mayo de 2000.

La Secretaria Técnica.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y POLÍTICA TERRITORIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA Y URBANISMO

1487.- Siendo imposible la notificación a D. Eduardo León Sola, en nombre y representación del propietario del inmueble sito en C/. General Prim n.º 24, D. Hamida Abdelkader Mohamed, por encontrarse ausente de la Ciudad, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público el siguiente anuncio:

"El Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Política Territorial, por orden de fecha 6-03-2000, registrada al núm. 597 del correspondiente libro de Resoluciones ha dispuesto lo que sigue:

"De conformidad con Orden de la Consejería de Obras Públicas y Política Territorial núm. 159, de fecha 13-01-2000 Vengo en Disponer:

Primero.- Se inicie expediente de reparaciones de las deficiencias observadas en el inmueble situado en calle General Prim, n.º 24, que consisten en: Bajo la dirección de técnico competente y previa obtención de la preceptiva licencia de obras y autorización de la comisión del Patrimonio Histórico, dependiente de la Consejería de Cultura deberá proceder a:

En C/. General Prim n.º 24, 3.º derecha: - Picar y enfoscar el muro medianero; - Reponer

el techo de escayola del dormitorio y pintar; - Impermeabilizar terraza a la altura del patio; - Enfoscar y pintar el techo de la habitación del fondo.

En C/. General Prim n.º 24, afectando a Plaza Torres Quevedo n.º 2.

1.- Toma de medidas de seguridad área de afectación de caídas de materiales, para evitar daños, hasta que se concedan la preceptiva autorización de la Comisión del Patrimonio Histórico-Artístico y le correspondiente licencia municipal de obras.

Pudieran consistir en colocación de red de seguridad sobre la parte superior del patio o patios afectados y protección de las baldosas de la azotea o en cualquier otro medio que garantice la evitación de los daños previsibles.

2.- Previa concesión de la preceptiva autorización de la Comisión del Patrimonio Histórico-Artístico (al tratarse de un edificio enclavado en el Centro Histórico) y la correspondiente licencia municipal de obras, la ejecución de las siguientes obras:

2.1.- Reparación de los desperfectos de la medianería, eliminando todas aquellas zonas que presentan riesgo de desprendimiento actual o en un futuro cercano, reponiendo aquellas zonas internas que se descubran en mal estado y que no han podido ser comprobadas en la situación actual (alguna viga o vigueta, zonas de la cubierta o parte de ésta así como el encuentro con la medianera, etc.), reparación de grietas y fisuras (mediante picado, sellado y revestimiento previa colocación de venda inoxidable y grapas inoxidables para cosido de las mismas, si fuese necesario a juicio de la dirección técnica responsable a la vista de un análisis más detallado y cercano de la situación de las mismas) de manera que se evite su reaparición a corto y medio plazo, reposición de enfoscado y partes eliminadas, posterior pintado de toda la medianería (teniendo en cuenta que la orientación es la de poniente y los fuertes vientos procedentes de la misma).

2.2.- Reparación de todos los daños materiales causados por el mal estado de conservación de la medianera, así como por las propias obras de reparación: hasta el momento sólo se han detectado cuatro baldosas rotas en el pretil de