Obras en el cuerpo de guardia del Baluarte alto de la Concepción.

Restauración de la Cerca del Abside de la Iglesia de la Concepción; Fasel: Fundaciones; Fase II: Tapia; Fase III: Jardines.

Proyecto de adecuación del de la Plaza de Armas para incorporación de los Hallazgos Arqueológicos.

- A.T. Escuela Taller del pueblo de Melilla.
- A.T. Rehabilitación de la contraescarpa del foso de Santiago.

Proyecto Foso de Santiago consolidación de la escarpa y obras de acceso a la playa de Trapana.

Consolidación del Intrados de los Arcos de acceso al Foso de Santiago.

Restauración de la 1ª Fase de la Contraescarpa del Foso de los Carneros de Melilla.

- A.T. para la Restauración del Baluarte de la Concepción Alta.
- A.T. para la Restauración del Baluarte de la Concepción Baja.
- A.T. Arq. Téc. Dirección de obras de Plaza en el Foso de Santiago, Consolidación de escarpas, playa de Trapana.
- A.T. Arq. Dirección de obras de Plaza Foso de Santiago, Consolidación de Escarpas, Playa de Trapana.
- A.T. Redacción Proyecto Consolidación del Intrados de los Arcos de acceso al Foso de Santiago.
- A.T. Estudio de Seguridad y Salud Restauración 1ª Fase Contraescarpa Foso Carneros.
- A.T. Anteproyecto de Restauración del Baluarte de Cinco Palabras.
- A. T. Proyecto de Restauración del Baluarte de cinco Palabras.

Reconocimiento Geológico Geotécnico del Foso de los Carneros.

A.T. Reconocimiento Geológico Geotécnico del Baluarte de Cinco Palabras.

Evacuación de pluviales en Plaza de Armas.

A.T. Proyecto de Restauración de la Contraescarpa Foso de los Carneros.

A.T. Consolidación, limpieza y reparación del Lienzo de la Muralla de la Marina.

Trabajos de adaptación y reparación de red de saneamiento de las cuevas del Conventico.

Trabajos varios ornamentales en cuevas del Conventico y zona de la Puerta de Santiago.

Iluminación y acondicionamiento de instalación eléctrica en el interior de las Cuevas del Conventico.

Levantamiento de planos del estado actual del baluarte Cinco Palabras.

Consolidación, limpieza y reparación del interior de muralla frente a la Marina.

Trabajos Dirección de la ejecución obras de consolidación del intrados de los arcos de acceso al foso de Santiago.

Honorarios Coordinac. P. Seguridad y Redac. Estudio de Seguridad P. ejecución Restauración del Baluarte Concepción Alta.

Honorarios Coordinac. P. Seguridad y Redac. Estudio de Seguridad P. ejecución Restauración del Baluarte Concepción Baja.

Restauración del Baluarte Cinco Palabras en el tercer recinto Fortificado de Melilla.

Dirección y Coordinación Seguridad Restauración de la 1ª Fase Crontaescarpa Foso de los Carneros.

Suministro y Colocación de Vidrio de Seguridad en Almenas del Baluarte de San José Bajo.

Restauración del Lienzo de Muralla en la calle Soledad de Melilla La Vieja del 1er Recinto Fortificado.

Proyecto básico, ejecución y estudio básico de seguridad y salud, restauración Muralla C/. Soledad.

Proyecto Edificio de aparcamientos Bajo la Plaza del Veedor 1 R.F. de Melilla.

Arbotante de la Muralla de la Cruz.

## EJE 5 Medida 5.10 Instalaciones Deportivas y de Ocio Tasa de cofinanciación del 65 %

Construcción de vestuarios y oficinas para pistas de padel tenis en la Avda. de las Conchas.

Construcción de pistas de padel en la Avda. Las Conchas.