# CENSO INSTALACIONES Y EMPLAZAMIENTOS QUE CONTIENEN AMIANTO EN LA CAM

REV.01 13/02/2024

CIUDAD AUTÓNOMA MELILLA
Consejería de Medio Ambiente y Naturaleza

| TITULAR | CIF/DNI | TELEFONO | EMAIL | DIRECCION | RESPONSABLE | INFORME EXTERNO | AÑO CONSTRUCCION | SUPERFICIE TOTAL | CANTIDAD AMIANTO | ESTADO ACTUAL | PERSONAS AFECTADAS | VALORACION RIESGO | PRIORIDAD RETIRADA | FECHA PREVISTA RETIRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA | S7900010E | 952699311 | consejeriamedioambiente@melilla.es | PALACIO DE LA ASAMBLEA S/N | MEDIO AMBIENTE | DIAGNOSTICO DE MCA EN EDIFICACIONES CAM 2021 | 1948 | >1200 M2 | < 150 M2 | SECTORES ROTOS Y CON DESPERFECTOS | TRABAJADORES Y VISITANTES (NIÑOS Y MAYORES) | ALTO | 1 | 20/10/2024 |
| CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA | S7900010E | 952699311 | consejeriamedioambiente@melilla.es | MERCADO DEL REAL C/ VILLALBA 1 | POLITICAS SOCIALES | DIAGNOSTICO DE MCA EN EDIFICACIONES CAM 2021 | 1960 | >1200 M2 | <1000 M2 Y < 40 M LINEALES | CORRECTO | TRABAJADORES | MEDIO | 2 | 20/10/2026 |
| CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA | S7900010E | 952699311 | consejeriamedioambiente@melilla.es | CENTRO DE MENORES CARRETERA DE LA PURÍSIMA | POLITICAS SOCIALES | DIAGNOSTICO DE MCA EN EDIFICACIONES CAM 2021 | 1893 | | < 300M2 Y 40 M LINEALES | PLACAS ONDULADAS Y BAJANTES EN BUENAS CONDICIONES | TRABAJADORES Y MENORES | BAJO | 3 | 20/10/2028 |
| CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA | S7900010E | 952699311 | consejeriamedioambiente@melilla.es | CASA DE LA JUVENTUD. C/ MUSICO GRANADOS | EDUCACION | DIAGNOSTICO DE MCA EN EDIFICACIONES CAM 2021 | 1970 | > 700M2 | 2 DEPOSITOS | BUENAS CONDICIONES | MENORES Y TRABAJADORES | BAJO | 3 | RETIRADOS POR AREA DE JUVENTUD |
| CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA | S7900010E | 952699311 | consejeriamedioambiente@melilla.es | ESTADIO ALVAREZ CLARO. EXPLANADA DE CAMELLOS S/N | EDUCACION | DIAGNOSTICO DE MCA EN EDIFICACIONES CAM 2021 | 1945 | CAPACIDAD 12000 ESPECTADORES | < 100 M2 Y > 40 M LINEALES | BUENAS CONDICIONES. TEJADO ONDULADO Y BAJANTES | ESPECTADORES Y TRABAJADORES | BAJO | 3 | 20/10/2028 |
| CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA | S7900010E | 952699311 | consejeriamedioambiente@melilla.es | PABELLON DEPORTIVO LAZARO FERNANDEZ C/ INFANTA CRISTINA Nº1 | EDUCACION | DIAGNOSTICO DE MCA EN EDIFICACIONES CAM 2021 | 1983 | capacidad 800 espectadores | < 1500 M2 | PLACAS ONDULADAS EN BUENAS CONDICIONES | ESPECTADORES Y TRABAJADORES | BAJO | 3 | 20/10/2028 |
| CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA | S7900010E | 952699311 | consejeriamedioambiente@melilla.es | CEIP REYES CATOLICOS. C/ COMANDANTE GARCIA MORATO 2 | EDUCACION | DIAGNOSTICO DE MCA EN EDIFICACIONES CAM 2021 | 1970 | > 1800 M2 | 1 BIDON, PLACAS ALMACENES DEL PATIO Y SECCION ELEVADA DE LOS BAJANTES. | BAJANTES, BIDON Y PLACAS EN EL PATIO. BUEN ESTADO | TRABAJAODRES Y MENORES | BAJO | 3 | 20/10/2028 |
| CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA | S7900010E | 952699311 | consejeriamedioambiente@melilla.es | PLAZA DE TOROS. C/ GENERAL MILLAN ASTRAY 2-6. | MEDIO AMBIENTE | DIAGNOSTICO DE MCA EN EDIFICACIONES CAM 2021 | 1947 | | < 150 M2 | PLACAS ONDULADAS EN BUEN ESTADO | TRABAJADORES Y VISITANTES | BAJO | 3 | 20/10/2028 |
| CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA | S7900010E | 952699311 | consejeriamedioambiente@melilla.es | PERRERA POLICIA LOCAL. C/ ANTIGUA DEL AEROPUERTO S/N | SEGURIDAD CIUDADANA | DIAGNOSTICO DE MCA EN EDIFICACIONES CAM 2021 | | 500 M2 | < 150 M2 | PLACAS ONDULADAS BUEN ESTADO | TRABAJADORES Y PERROS | BAJO | 3 | 20/10/2028 |
| CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA | S7900010E | 952699311 | consejeriamedioambiente@melilla.es | CEMENTERIO MUNICIPAL. C/ PADRE LERCHUNDI 50 | MEDIO AMBIENTE | DIAGNOSTICO DE MCA EN EDIFICACIONES CAM 2021 | 1960 | > 5000 M2 | < 15M2 Y 40 M LINEALES DE BAJANTES | PLACAS DETERIORADAS | VISITANTES Y TRABAJADORES | MEDIO | 2 | 20/10/2026 |
| CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA | S7900010E | 952699311 | consejeriamedioambiente@melilla.es | EDIFICIO ANTIGUO DE CORREOS C/ PABLO VALLESCA | FOMENTO | INFORME QUIRON | 1951 | 5000 M2 | 4 BIDONES | ROTOS | VACIO | BAJO | 3 | 20/10/2028 |
| CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA | S7900010E | 952699311 | consejeriamedioambiente@melilla.es | centro escolar infantil CEIP REAL, sito en la C/ La legión, 44 Melilla | EDUCACION | INFORME QUIRON | 100 AÑOS | 1200 M2 | CUBIERTA PLACAS DE FIBROCEMENTO | REPARADAS Y PARCHEADAS | ALUMNADO Y PROFESORADO | **PENDIENTE DE ESTUDIO CUALITATIVO DEL RIESGO** | | |
| CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA | S7900010E | 952699311 | consejeriamedioambiente@melilla.es | ESCUELA DE ARTE MIGUEL MARMOLEJO. AVENIDA DE LA JUVENTUD 27 | EDUCACION | DIAGNOSTICO DE MCA EN EDIFICACIONES CAM 2021 | 1960 | 1700 M2 | BAJANTES DE PLUVIALES | | ALUMNADO Y PROFESORADO | BAJO | 3 | 02/01/2029 |
| AENA SME SA | A86212420 | 952 698 675 | vmferreira@aena.es | COCHERAS AEROPUERTO MELILLA Carretera de Yasinen, s/n. 52005 | AEROPUERTO | FICHAS SITUACION AENA | 1983 | 211,01 | CUBIERTA PLACAS DE FIBROCEMENTO | BUEN ESTADO | TRABAJADORES | BAJO | 3 | ene-27 |
| CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA | S7900010E | 952699311 | consejeriamedioambiente@melilla.es | CEIP ESPAÑA | EDUCACION | INFORME QUIRON | 1972 | 150 | CUBIERTA FIBROCEMENTO | BUEN ESTADO EXCEPTO UN TROZO | ALUMNOS Y PROFESORADO | BAJO | 3 | 02/01/2029 |
| AUTORIDAD PORTUARIA | Q2967003A | 952673600 | cpitarch@puertodemelilla.es | EDIFICIO FRIGORIFICO. MUELLE NORDESTE III DEL PUERTO DE MELILLA | PUERTO | INFORME AP | 1982 | 2000 | CUBIERTA PLACAS ONDULADAS Y 80 ML DE BAJANTES | MAL ESTADO | TRABAJADORES | ALTO | 1 | 01/01/2028 |
| AUTORIDAD PORTUARIA | Q2967003A | 952673600 | cpitarch@puertodemelilla.es | EDIFICIO TINGLADO Nº5 MUELLE NORDESTE II DEL PUERTO DE MELILLA | PUERTO | INFORME AP | 1960 (REHABILITADO EN 2023) | 40 ML BAJANTES | BAJANTES DE PLUVIALES | BUEN ESTADO | TRABAJADORES | BAJO | 3 | 23/02/2029 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |